

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

С. Пятково ул. Вишнякова 23Б "25" августа 2021г.
населенный пункт

1. Название здания (сооружения) Муниципальное автономное общеобразовательной учреждение Пятковская средняя общеобразовательная школа
2. Адрес Тюменская область Упоровский район с. Пятково ул. Вишнякова 23Б
3. Собственник
Администрация Упоровского муниципального района
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) МАОУ Пятковская СОШ
5. Год постройки 1980
6. Материал стен Панельные блоки
7. Этажность 2 этажа
8. Наличие подвала имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя

Речкина Надежда Григорьевна, директор школы

Членов комиссии:

Трофимова Галина Валерьевна, заместитель директора по УВР

Новикова Т.Н. завхоз МАОУ Пятковская СОШ

Представители:

произвела осмотр

МАОУ Пятковская СОШ по адресу: Тюменская область Упоровский район с. Пятково ул. Вишнякова 23Б

наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу.

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители
1	2	3	4
1	Благоустройство	Удовлетворительное	
2	Наружные сети и колодцы	Удовлетворительное	
3	Фундаменты (подвал)	Частично сколы, трещины	
4	Несущие стены (колонны)	Удовлетворительное	
5	Перегородки	Удовлетворительное	
6	Балки (фермы)	-	

7	Перекрытия	Удовлетворительное
8	Лестницы	Удовлетворительное
9	Полы	Требуют замены
10	Проемы (окна, двери, ворота)	Окна, двери требуют замены, ворота - удовлетворительно
11	Кровля	Удовлетворительное
12	Наружная отделка а) архитектурные детали б) водоотводящие устройства	Требуется ремонт
13	Внутренняя отделка	Требуется ремонт
14	Центральное отопление	Удовлетворительное
15	Местное отопление	-
16	Санитарно-технические устройства	Удовлетворительное
17	Газоснабжение	Удовлетворительное
18	Вентиляция	Требуется ремонт
19	Мусоропровод	Отсутствует
20	Лифты	Отсутствует
21	Энергоснабжение, освещение	Удовлетворительное
22	Технологическое оборудование	Удовлетворительное
23	Встроенные помещения	-
24	_____	
25	_____	

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) взятие проб материалов для испытаний

2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и рекомендации:

Для нормального функционирования здания необходимо выполнить следующие виды работ: частичный ремонт фундамента, ремонт полов на 1 и 2 этажах здания, замена окон и дверей, ремонт наружной отделки и ремонт внутренней отделки, ремонт вентиляции.

Подписи:

Председатель комиссии



Н.Г. Речкина

Члены комиссии:



Г.В. Трофимова



Т.Н. Новикова